

Pielęgnacja kasków

Kaski Gecko będą służyły bardzo długo, jeśli będą właściwie konserwowane.

01 02 03 04 05 06

01 Używaj torby do przechowywania kasku
Użycie wysiępanej torby do przechowywania i transportu pomoże zapobiec zarysowaniom i skazom.

02 Przemywaj kask w czystej wodzie
Płukać po każdym użyciu, ponieważ słona woda jest żrąca i tworzą się kryształki soli.

03 Smaruj zatrzaski
Okresowo smarować zatrzaski na kasku wazeliną naftową.

04 Opróżniaj wkładkę przed użyciem
Aby uniknąć nadmiernego zginania kasku, kiedy zakładasz go na głowę, nadmuchuj wkładkę dopiero po jego założeniu.

05 Przechowuj z odłączonym wizjerem
Pozwoli to na wyschnięcie zatrzasków pomiędzy każdym użyciem kasku.

06 Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu
Unikać przechowywania kasku Gecko w miejscach bardzo gorących, bardzo zimnych lub bardzo wilgotnych.