

Zapobieganie parowaniu wizjera

Jak przygotować wizjer, aby nie zaparowywał się, gdy jest używany.



01 Zdejmij wizjer

Zdejmij wizjer z kasku, odpinając zatrzaski.

02 Namydl wizjer

Delikatnie umyj wizjer po obu stronach przy użyciu mydła rozcieńczonego wodą i nieustrzępięcej się gąbki.

03 Przepłukaj wizjer

Szybko przepłukaj wizjer w czystej wodzie i odstaw do wyschnięcia.

04 Załóż wizjer

Po wyschnięciu, załóż wizjer z powrotem na kask. Pozostałości mydła zapobiegają zaparowaniu wizjera przy następnym użyciu.